

## LEGENDA DEGLI INTERVENTI

### 4. DIPINTI MURALI

- DEGRADO GENERALIZZATO: DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- DEGRADO GENERALIZZATO: ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA**
- 4PRC3** 045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a spruzzo.
- 4CNS1** 045031c Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disaggregazione entro il 30% in 1 mq.
- DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE DEI FONDI**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- DEGRADO GENERALIZZATO: ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.


- DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI**
- 4RIM11** AP\_43 Rimozione applique, compresa rimozione di eventuale scatolaterna al supporto e sfilamento dei cavi elettrici.
- 4ST8** 065103c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per stucchi: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento, al mq.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO ANTROPICO: PERFORAZIONI**
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO ANTROPICO: ELEMENTI METALLICI INCONGRUI**
- 4RIM4** AP\_17 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc.: che risultino possibile causa di degrado o non siano più utili; per elementi profondi o superficiali.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO ANTROPICO: STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4RIM10** AP\_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: LACUNA / MANCANZA**
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE**
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: LACUNA / MANCANZA**
- 4PRC1** 045041a Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi per distacchi entro il 20% con malta idraulica
- 4CNS9** 045033c Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura, per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.

- DEGRADO DIPINTI MURALI: SCOLATURA**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 8. ELEMENTI IN LEGNO**
- DEGRADO ELEMENTI LIGNEI: MANCANZA**
- 8RS7** AP\_02 Posas in opera di nuovi listelli e/o riadesione di parti distaccate
- DEGRADO ELEMENTI LIGNEI: INTERVENTO PREGRESSO**
- 8RS8** AP\_01 Rimozione zeppa e nuova inchiodatura
- INTERVENTI SU TUTTE LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DAI DEGRADI MAPPATI**
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- ANNOTAZIONI:**  
 Legenda codici di riferimento al C.M.E. (con voci esempio)  
 045024b Prezzario 2023 - Restauro dei Beni Artistici - DEl Tipografia del Genio Civile  
 AP\_02 ANALISI DEL PREZZO

## LEGENDA DEI DEGRADI

- DEGRADO GENERALIZZATO**
- DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI**  
 Descrizione: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, etc. Ha spessore variabile; coerenza e aderenza al materiale sottostante, ovvero alle ridipinture.  
 Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mq: 100%
- ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA**  
 Descrizione: Perdita di pellicola pittorica.  
 Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mq: 5%
- RIDIPINTURE DEI FONDI**  
 Descrizione: Presenza di ridipinture eseguite sui fondi, solidali ai depositi coerenti.  
 Percentuale di presenza del fenomeno sui fondi su 1 mq: 100%
- RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE**  
 Descrizione: Riprese pittoriche di parti decorate e/o figurative eseguite grossolanamente uniformando le crome della superficie pittorica sottostante allo scopo di mascherare e/o "infrescare" il ciclo decorativo originale solidali con i depositi.  
 Percentuale di presenza del fenomeno su parti decorate su 2 mq: 60%
- ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO**  
 Descrizione: ossidazione della lumeggiatura stessa con orone o conchiglia che oggi risulta di colore verde-nero.  
 Percentuale di presenza del fenomeno all'uso.
- DEGRADO ANTROPICO**
- COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI**  
 Descrizione: collocazione impropria di impianti ed elementi tecnologici.
- PERFORAZIONI**  
 Descrizione: cavità, fori dovuti all'azione meccanica di tipo antropico (segnali di arma da fuoco, trapanature, atti vandalici, ecc.).
- ELEMENTI METALLICI INCONGRUI**  
 Descrizione: collocazione impropria di elementi metallici (chiodi).
- STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO**  
 Descrizione: Stuccature non perfettamente allineate rispetto al piano di applicazione e/o a livello, ricardate cromaticamente con le porzioni pittoriche circostanti.
- DEGRADO DIPINTI MURALI**
- LACUNA / MANCANZA**  
 Descrizione: caduta e perdita di parti degli strati pittorici con messa in luce degli strati più interni.
- FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE**  
 Descrizione: degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale a livello superficiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.
- DISTACCO**  
 Descrizione: soluzione di continuità tra gli strati della pellicola pittorica, tra gli stessi rispetto al substrato e del substrato rispetto al supporto; prelude in genere alla caduta degli stessi.
- SCOLATURA**  
 Descrizione: erosione superficiale dovuta alla messa in opera di protettivo a pannello che potrebbe aver generato il degrado.

- DEGRADO ELEMENTI LIGNEI**
- MANCANZA**  
 Descrizione: caduta e perdita di parti ed elementi lignei decorati.
- INTERVENTO PREGRESSO**  
 Descrizione: intervento di integrazione delle parti lignee dovuto a precedenti restauri (zeppa, ecc.)



## PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEI PALCHETTI E DEL PALCO REALE, COMPRESSE LE PARTI LIGNEE E IN TESSUTO DEL TEATRO DEL GIGLIO

### FASE 2 - COMPLETAMENTO

CUP LAVORI: J69F24000060001

<b>DIRIGENTE SETTORE 5 U.O.5.1 EDILIZIA PUBBLICA:</b> Ing. Antonella Giannini	<b>AFFIDATARI:</b> Red Studio società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16, 55045, Pietrasanta (LU) Dott.ssa Maria Scalici Arch. Angela Di Paola Arch. Sara Garuglieri Arch. Beatrice Verona Ing. Greta Frosini
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b> Ing. Stefano Angelini	<b>Elaborato:</b> TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI
N. elaborato: <b>RES_D-I_3P15</b> Data elaborato: <b>Ottobre 2024</b>	

