

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

4. DIPINTI MURALI

	DEGRADO GENERALIZZATO: DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI
4PLT8	045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
4PLT9	045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrasmessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
	DEGRADO GENERALIZZATO: ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA
4PRC3	045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate a spruzzo.
4CNS1	045031c Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disgregazione entro il 30% in 1 mq.
	DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE DEI FONDI
4PLT8	045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
4PLT9	045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrasmessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
4ST7	045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
4INT3	065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
	DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE
4PLT8	045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
4PLT9	045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrasmessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
4ST7	045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
4INT3	065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
	DEGRADO GENERALIZZATO: ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO
4PLT8	045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
4PLT9	045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrasmessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
4INT3	065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.

DEGRADO ANTROPICO:
COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI

4RIM11

4ST8

4ST7

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
ELEMENTI METALLICI INCONGRUI

4RIM4

4ST7

4RIM10

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO

4PLT8

4RIM10

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

4ST7

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

4PRC1

4CNS9

4ST7

LEGENDA DEI DEGRADI

DEGRADO ANTROPICO:
COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI

4PLT8

4PLT9

8. ELEMENTI IN LEGNO

DEGRADO ANTROPICO:
MACANZA

8RS7

DEGRADO ANTROPICO:
INTERVENTO PREGRESSO

8RS8

INTERVENTI SU TUTTE LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DAI DEGRADI MAPPATI

4INT3

DEGRADO ANTROPICO:
STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA


DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA

DEGRADO ANTROPICO:
LACUNA / MANCANZA



Città di Lucca
Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.1 Opere e Lavori Pubblici



PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEI PALCHETTI E DEL PALCO REALE, COMPRESSE LE PARTI LIGNEE E IN TESSUTO DEL TEATRO DEL GIGLIO

FASE 2 - COMPLETAMENTO
CUP LAVORI: J69F2400060001

DIRIGENTE SETTORE 5 U.O.5.1 EDILIZIA PUBBLICA: Ing. Antonella Giannini RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Angelini	AFFIDATARI: Red Studio società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16, 55045, Pietrasanta (LU) Dott.ssa Maria Scalic Arch. Angela Di Paola Arch. Sara Garuglieri Arch. Beatrice Verona Ing. Greta Frosini
Elaborato: TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI	N. elaborato: RES_D-I_3P05 Data elaborato: Ottobre 2024