

## LEGENDA DEGLI INTERVENTI

| 4. DIPINTI MURALI |   |
|-------------------|---|
|                   | DEGRADO GENERALIZZATO: DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI  |
| 4PLT8             | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9             | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
|                   | DEGRADO GENERALIZZATO: ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA  |
| 4PRC3             | 045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate a spruzzo.   |
| 4CNS1             | 045031c Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disgregazione entro il 30% in 1 mq.   |
|                   | DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE DEI FONDI  |
| 4PLT8             | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9             | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
| 4ST7              | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.   |
| 4INT3             | 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere. |
|                   | DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE  |
| 4PLT8             | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9             | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
| 4ST7              | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.   |
| 4INT3             | 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere. |
|                   | DEGRADO GENERALIZZATO: ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO   |
| 4PLT8             | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9             | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
| 4INT3             | 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere. |

|        |   |
|--------|---|
|        | DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI  |
| 4RIM11 | AP_43 Rimozione applique, compresa rimozione di eventuale scatola interna al supporto e filamento dei cavi elettrici.   |
| 4ST8   | 065103c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per stucchi: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento, al mq.   |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
|        | DEGRADO ANTROPICO: PERFORAZIONI   |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
|        | DEGRADO ANTROPICO: ELEMENTI METALLICI INCONGRUI   |
| 4RIM4  | AP_17 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc., che risultino possibile causa di degrado o non siano più utili per elementi profondi o superficiali.        |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
| 4PLT8  | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.                     |
| 4RIM10 | AP_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili.           |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
|        | DEGRADO ANTROPICO: STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO  |
| 4PLT8  | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.                     |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
| 4RIM10 | AP_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili.           |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |
|        | DEGRADO ANTROPICO: STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO  |
| 4PRC1  | 045041a Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi per distacchi entro il 20% con malta idraulica |
| 4CNS9  | 045033c Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura, per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq.                   |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                               |

|       |   |
|-------|---|
|       | DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI  |
| 4PLT8 | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9 | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
|       | DEGRADO GENERALIZZATO: ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA  |
| 4PRC3 | 045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate a spruzzo.   |
| 4CNS1 | 045031c Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disgregazione entro il 30% in 1 mq.   |
|       | DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE DEI FONDI  |
| 4PLT8 | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9 | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
| 4ST7  | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.   |
| 4INT3 | 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere. |
|       | DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE  |
| 4PLT8 | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.   |
| 4PLT9 | 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrannessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.                              |
| 4ST7  | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.   |
| 4INT3 | 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere. |

|        |   |
|--------|---|
|        | DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI  |
| 4PLT8  | 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.           |
| 4RIM10 | AP_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili. |
| 4ST7   | 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.                     |
|        | DEGRADO ANTROPICO: STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO  |


INTERVENTI SU TUTTE LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DAI DEGRADI MAPPATI

ANNOTAZIONI:  
Legenda codici di riferimento al C.M.E. (con voci esempio)  
045024b Prezzario 2023 - Restauro del Beni Artistici - DEI Tipografia del Genio Civile  
AP\_02 ANALISI DEL PREZZO

## LEGENDA DEI DEGRADI

|  |   |
|--|---|
|  | DEGRADO GENERALIZZATO   |
|  | DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI<br>Descrizione: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, coerenza e aderenza al materiale sottostante, ovvero alle rifiniture.<br>Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mq: 100%   |
|  | ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA<br>Descrizione: Perdita di pellicola pittorica.<br>Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mq: 5%   |
|  | RIDIPINTURE DEI FONDI<br>Descrizione: Presenza di ridipinture eseguite sui fondi, solidali ai depositi coerenti.<br>Percentuale di presenza del fenomeno sui fondi su 1 mq: 100%  |
|  | RIDIPINTURE SU PARTI DECORATE<br>Descrizione: Riprese artistiche di parti decorate e/o figurative eseguite grossolanamente uniformando le crunte della superficie pittorica sottostante allo scopo di mascherare e/o "profanare" il ciclo decorativo originale solidali con i depositi.<br>Percentuale di presenza del fenomeno sui parti decorate su 1 mq: 40% |
|  | ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO<br>Descrizione: ossidazione della lumeggiatura stesa con orone o con altri che oggi risulta di colore verde-nera.<br>Percentuale di presenza del fenomeno diffuso.   |
|  | DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI  |
|  | PERFORAZIONI<br>Descrizione: cavità, fori dovuti all'azione meccanica di tipo antropico (segnii di arma da fuoco, trapanature, atti vandalici, ecc.)  |
|  | ELEMENTI METALLICI INCONGRUI<br>Descrizione: collocazione impropria di elementi metallici (chiodi).   |
|  | STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO<br>Descrizione: Stuccature non perfettamente allineate rispetto al piano di applicazione e/o a livello, raccordi cromaticamente con le porzioni pittoriche circostanti.   |
|  | DEGRADO DIPINTI MURALI: LACUNA / MANCANZA   |
|  | LACUNA / MANCANZA<br>Descrizione: caduta e perdita di parti degli strati pittorici con messa in luce degli strati più interni.  |
|  | FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE<br>Descrizione: degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale a livello superficiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.  |
|  | DISTACCO<br>Descrizione: soluzione di continuità tra gli strati della pellicola pittorica, tra gli stessi rispetto al substrato e del substrato rispetto al supporto, prevale in genere alla caduta degli stessi.   |
|  | SCOLATURA<br>Descrizione: erosione superficiale dovuta alla messa in opera di protettivo a penetra che potrebbe aver generato il degrado.   |

|  |   |
|--|---|
|  | DEGRADO ELEMENTI LIGNEI: MANCANZA   |
|  | INTERVENTO PROGREGSO<br>Descrizione: intervento di integrazione delle parti lignee dovute a precedenti restauri (zeppa, ecc.) |



Terzo ordine | PALCO 14



Città di Lucca  
Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.1 Opere e Lavori Pubblici

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEI PALCHETTI E DEL PALCO REALE, COMPRESSE LE PARTI LIGNEE E IN TESSUTO DEL TEATRO DEL GIGLIO**

**FASE 2 - COMPLETAMENTO**

**CUP LAVORI: J69F2400060001**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>DIRIGENTE SETTORE 5 U.O.5.1 EDILIZIA PUBBLICA:</b><br/>Ing. Antonella Giannini</p> <p><b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b><br/>Ing. Stefano Angelini</p> <p>Elaborato:<br/>TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI</p> | <p><b>AFFIDATARI:</b><br/>Red Studio società di ingegneria s.r.l.<br/>Piazza Statuto 16, 55045, Pietrasanta (LU)<br/>Dott.ssa Maria Scali<br/>Arch. Angela Di Paola<br/>Arch. Sara Garuglieri<br/>Arch. Beatrice Verona<br/>Ing. Greta Frosini</p> <p></p> <p>N. elaborato:<br/><b>RES_D-I_3P14</b></p> <p>Data elaborato:<br/><b>Ottobre 2024</b></p> |
|---|--|